VICTOR REINZ®

DANA

0022 **Information service technique**

Sujet :	**Remplacement**
Objet :	**81-90024-00**
Marque :	**Volkswagen, Audi, Seat, Skoda**
Type :	**divers**
Code moteur :	**divers**

Remplacement de la bague d'étanchéité intégrée 81-90024-00/Réf. constructeur 06B 103 171 E

Chers clients,

La bague d'étanchéité intégrée portant la référence Reinz n° 81-90024-00 correspond à la référence VAG 06B 103 171 E et a été remplacée de manière générale par le jeu de joints d'étanchéité 81-90006-10.
Ce remplacement englobe plusieurs pièces.
Les pièces suivantes (contenues dans le jeu 81-90006-10) doivent également être utilisées lors de la réalisation du remplacement.
¬ 2x goupille cylindrique (Réf. constructeur N 106 171 01)
¬ 6x vis TH (Réf. constructeur N 909 450 02)



81-90024-00
correspond à la réf. constructeur 06B 103 171 E



81-90006-10
correspond à la réf. constructeur 06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02

Remarque :
Positionnement de la lèvre d'étanchéité en PTFE dans le cas de la bague d'étanchéité remplacée.
La lèvre d'étanchéité est orientée vers la boîte de vitesses (fig. 1)

Positionnement de la lèvre d'étanchéité en PTFE dans le cas de la nouvelle bague d'étanchéité.
La lèvre d'étanchéité est orientée vers l'intérieur du moteur (fig. 2)

Important :
Tenir impérativement compte de la notice de montage des bagues d'étanchéité en PTFE contenue dans le jeu.

Figure 1_La lèvre d'étanchéité est orientée vers la boîte de vitesses

Figure 2 _La lèvre d'étanchéité est orientée vers l'intérieur du moteur

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe VICTOR REINZ

VICTOR REINZ – Just seal it!

Les numéros originaux et/ou numéros de moteur/désignation de type mentionnés sont uniquement destinés à des fins de comparaison. Toutes les informations de service techniques se trouvent sur www.victorreinz.com/TSI