VICTOR REINZ®

DANA

0022 **Informazioni tecniche del servizio assistenza**

Tema:	**Sostituzione**
Oggetto:	**81-90024-00**
Marca:	**Volkswagen, Audi, Seat, Skoda**
Modello:	**diversi**
Codice motore:	**diversi**

Sostituzione della guarnizione ad anello incorporata 81-90024-00 / OE 06B 103 171 E

Gentile Cliente,

la guarnizione ad anello incorporata con rif. Reinz n. 81-90024-00 corrisponde a VAG 06B 103 171 E ed è stata generalmente sostituita dal kit di tenuta 81-90006-10.
Questa sostituzione ingloba diversi pezzi.
Per l'esecuzione della sostituzione devono essere utilizzati anche i seguenti pezzi (contenuti nel 81-90006-10).
¬ 2 spine cilindriche (OE N 106 171 01)
¬ 6 viti a testa esagonale (OE N 909 450 02)



81-90024-00
corrisponde a OE
06B 103 171 E



81-90006-10
corrisponde a OE
06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02

Nota:
Posizionamento del labbro di tenuta in PTFE in caso di guarnizione ad anello sostituita.
Il labbro di tenuta è rivolto verso il cambio (figura 1)

Posizionamento del labbro di tenuta in PTFE in caso di guarnizione ad anello nuova.
Il labbro di tenuta è rivolto verso l'interno del motore (figura 2)

Importante:
rispettare assolutamente le istruzioni di montaggio per le guarnizioni ad anello in PTFE contenute nel kit.

Figura 1_Il labbro di tenuta è rivolto verso il cambio

Figura 2_Il labbro di tenuta è rivolto verso l'interno del motore

Cordiali saluti
Il Vostro VICTOR REINZ Service Team

VICTOR REINZ – Just seal it!